

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/czujnik-cisnienia-w-kolektorze-dolotowym-map-sensor-carens-iv-optimamagentis-iv-picanto-iii-rio-iv-elantra-iii-i30-ii-i40-sonata-vii-p-2509.html>



Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP sensor) Carens IV; Optima/Magentis IV; Picanto III; Rio IV; Elantra III; i30 II; i40; Sonata VII

Cena brutto	270,01 zł
Cena netto	219,52 zł
Numer katalogowy	393002B100
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym (MAP sensor) Carens IV; Optima/Magentis IV; Picanto III; Rio IV; Elantra III; i30 II; i40; Sonata VII;
39300-2B100; 393002B100;

Picanto III - benzyna 1.0, 1.2;
Rio IV - benzyna 1.2;
i30 II - GDI 1.6;
Elantra III - GDI 1.8;
pozostałe - GDI 2.0;