

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/czujnik-cisnienia-w-kolektorze-ssacym-carnival-iii-sorento-iii-iv-v-sportage-iv-v-vi-p-6240.html>



Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym Carnival III; Sorento III, IV, V; Sportage IV, V, VI

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Stan magazynowy	1 szt
Numer katalogowy	392002F000.OEM*
Producent	OEM

Opis produktu

Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (czujnik doładowania w kolektorze ssącym) Carnival III; Sorento III, IV, V; Sportage IV, V, VI; IX35 I, II; IX55/Veracruz; Santa Fe III, IV, V; Tucson II;
39200-2F000; 392002F000;

Carnival III - CRDI2.2;
Sorento III, IV - CRDI2.2;
Sorento V - CRDI2.0, CRDI2.2;
Sportage IV, V, VI - CRDI2.0;
IX35 I, II - CRDI2.0;
IX55/Veracruz - CRDI3.0;
Santa Fe III, IV - CRDI2.2;
Santa Fe V - CRDI2.0, CRDI2.2;
Tucson II - CRDI2.0;