

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/czujnik-polozenia-obrotow-walu-korbowego-magentis-i-sportage-iii-koreaslowacja-coupe-ii-iii-santa-fe-i-sonata-iii-iv-p-2513.html>



Czujnik położenia (obrotów) wału korbowego Magentis I; Sportage III Korea/Słowacja; Coupe II, III; Santa Fe I; Sonata III, IV

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 195,00 zł   |
| Cena netto       | 158,54 zł   |
| Numer katalogowy | 3918037150  |
| Producent        | KIA/HYUNDAI |

Opis produktu

Czujnik położenia (obrotów) wału korbowego Magentis I; Sportage III Korea/Słowacja; Coupe II, III; Santa Fe I; Sonata III, IV; Trajet; Tucson; XG; 39180-37150; Magentis I; Sonata III; XG - benzyna 2.5; pozostałe - benzyna 2.7;