

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/pierscien-synchronizatora-carens-ii-iii-cerato-magentis-ii-iii-sportage-iii-koreaslowacja-sportage-iv-elantra-i-ix35-i-p-2821.html>



Pierścień synchronizatora Carens II, III; Cerato; Magentis II, III; Sportage III Korea/Słowacja; Sportage IV; Elantra I; IX35 I

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Numer katalogowy	4337439010
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Pierścień synchronizatora Carens II, III; Cerato; Magentis II, III; Sportage III Korea/Słowacja; Sportage IV; Elantra I; IX35 I; Sonata III, IV; Trajet; Tucson; XG;
43374-39010; 4337439000; 4337439001; 43374-39000; 43374-39001;
Carens II, III; Sportage III; Tucson - benzyna 2.0i; CRDI 2.0;
Magentis II, III; Sportage IV; IX35 I; Trajet - benzyna 2.0i;
Cerato; Elantra I - CRDI 2.0;
Sonata III - benzyna 2.0i, 2.4i, 2.5i
Sonata IV - benzyna 2.0i, 2.7i
XG - benzyna 2.5i, 3.0i
w zależności od modelu bieg 3 lub 4;