

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/pierscien-synchronizatora-carens-ii-iii-cerato-magentis-ii-iii-sportage-iii-koreaslowacja-sportage-iv-elantra-i-ix35-i-p-2824.html>



Pierścień synchronizatora Carens II, III; Cerato; Magentis II, III; Sportage III Korea/Słowacja; Sportage IV; Elantra I; IX35 I

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Stan magazynowy	2 szt
Numer katalogowy	4338639001 OEM
Producent	OEM

Opis produktu

Pierścień synchronizatora Carens II, III; Cerato; Magentis II, III; Sportage III Korea/Słowacja; Sportage IV; Elantra I; IX35 I; Sonata III, IV; Trajet; Tucson; XG; 43386-39001; Carens II, III; Sportage III; Tucson - benzyna 2.0i; CRDI 2.0; Magentis II, III; Sportage IV; IX35 I; Trajet - benzyna 2.0i; Cerato; Elantra I - CRDI 2.0; Sonata III - benzyna 2.0i, 2.4i, 2.5i; Sonata IV - benzyna 2.0i, 2.7i; XG - benzyna 2.5i, 3.0i w zależności od modelu bieg 3 lub 4;