

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-walka-rozrzadu-carens-ii-cerato-joyce-k2500-i-ii-magentis-i-picanto-i-ii-pregio-ii-rio-iii-sorento-i-sportage-iii-p-3469.html>



Uszczelniacz wałka rozrządu Carens II; Cerato; Joice; K2500 I, II; Magentis I; Picanto I, II; Pregio II; Rio III; Sorento I; Sportage III

Cena brutto	37,99 zł
Cena netto	30,89 zł
Numer katalogowy	221443B001
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Uszczelniacz wałka rozrządu Carens II; Cerato; Joice; K2500 I, II; Magentis I; Picanto I, II; Pregio II; Rio III; Sorento I; Sportage III; Accent X3, LC, MC; Atos; Atos Prime I, II; Coupe I, II, III; Elantra I, II; Getz I, II; H1 Starex/H-200; H100 Truck, Bus; i10 I, i30 I; Lantra I, II; Matrix I, II; Pony; S-Coupe; Santa Fe I; Sonata I, II, III; Terracan, Trajet; Tucson; XG; 22144-3B001; 2214435000; 221443B000; 22144-35000; 22144-3B000;

Carens II - 2.0i;

Cerato - 1.6i, 2.0i;

Joice - 2.0i;

K2500 I, II - 2.5TCL;

Magentis I - 2.0i;

Picanto I, II - 1.0i, 1.1i;

Pregio II - 2.5TCL;

Rio III - 1.4i, 1.6i;

Sorento I - 2.4i;

Sportage III - 2.0i;

Accent X3, LC - 1.3i, 1.5i;

Accent MC - 1.4i, 1.6i;

Atos - 1.0i, 1.1i;

Coupe I, II, III - 1.6i, 2.0i;

Elantra I - 1.6i, 1.8i, 2.0i;

Elantra II - 2.0i;

Getz I - 1.1i, 1.3i, 1.6i;

Getz II - 1.4i, 1.6i;

i10 I - 1.1i;

i30 I - 2.0i;

Lantra I - 1.5i, 1.6i, 1.8i;

Lantra II - 1.5i, 1.6i, 1.8i, 2.0i;

Matrix I, II - 1.6i, 1.8i;

Santa Fe - 2.0i, 2.4i;

Sonata III - 2.0i, 2.4i;

Terracan 2.5TDI;

Trajet - 2.0i;

Tucson - 2.0i;

XG - 3.0i;