

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/dzwigienka-zaworu-ssacego-k2500-i-ii-pregio-ii-galloper-h-1-starex-h-200-h-1-h-100-terracan-p-895.html>



Dźwigienka zaworu ssącego K2500 I, II; Pregio II; Galloper; H-1 Starex/ H-200; H-1; H-100; Terracan

Cena brutto	55,01 zł
Cena netto	44,72 zł
Stan magazynowy	5 szt
Numer katalogowy	2453142800 OEM
Producent	MOTONIC Korea

Opis produktu

24531-42501; 24531-42800; 2453142800; 2453142501; 2453142880; 24531-42880;
Dźwigienka zaworu ssącego K2500 I, II; Pregio II; Galloper; H-1 Starex/ H-200; H-1; H-100; Terracan;
bez śruby regulacji luzu zaworowego;