

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/lancuch-rozrzadu-carens-iv-ceed-i-ii-cerato-optimamagentis-iv-picanto-i-ii-rio-iii-iv-soul-sportage-iv-venga-accent-mc-p-9188.html>



Łańcuch rozrządu Carens IV; Ceed I, II; Cerato; Optima/Magentis IV; Picanto I, II; Rio III, IV; Soul; Sportage IV; Venga; Accent (MC)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>215,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>174,80 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>243512A001 OEM</b> |
| Producent        | <b>INA</b>            |

Opis produktu

Łańcuch rozrządu Carens IV; Ceed I, II; Cerato; Optima/Magentis IV; Picanto I, II; Rio III, IV; Soul; Sportage IV; Venga; Accent (MC); Elantra II; Getz II; i10; i20 I, II; i30 I, II; i40; IX20/Getz; IX35/Tucson; Matrix I, II; 24351-2A001; 243512A000; 24351-2A000; CRDI, górny;