

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/lancuch-rozrzadu-picanto-iii-iv-río-iv-v-i10-i-i20-i-ii-p-4012.html>

Łańcuch rozrzędu Picanto III, IV; Río IV, V; i10 I; i20 I; II



Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Stan magazynowy	2 szt
Numer katalogowy	2432103000
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Łańcuch rozrzędu Picanto III, IV; Río IV, V; i10 I; i20 I; II;
2432103000; 24321-03000;

benzyna 1.2i;