

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/pierscien-synchronizatora-1-biegu-carens-ii-magentis-i-sportage-iii-korea-elantra-i-sonata-iv-trajet-tucson-p-2564.html>



Pierścień synchronizatora 1 biegu
Carens II; Magentis I; Sportage III
Korea; Elantra I; Sonata IV; Trajet;
Tucson

Cena brutto	318,00 zł
Cena netto	258,54 zł
Stan magazynowy	1 szt
Numer katalogowy	4335039011
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Pierścień synchronizatora 1 biegu Carens II; Magentis I; Sportage III Korea; Elantra I; Sonata IV; Trajet; Tucson 43350-39011;
Carens II, Elantra I - CRDI 2.0;
Magentis I, Sportage III; Sonata IV, Trajet, Tucson - benzyna 2.0;