

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/pierscien-synchronizatora-2-biegu-carens-ii-magentis-i-sportage-iii-korea-elantra-i-sonata-iv-trajet-tucson-p-2411.html>



Pierścień synchronizatora 2 biegu Carens II; Magentis I; Sportage III Korea; Elantra I; Sonata IV; Trajet; Tucson

Cena brutto	342,01 zł
Cena netto	278,06 zł
Stan magazynowy	1 szt
Numer katalogowy	4335039021
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Pierścień synchronizatora 2 biegu Carens II; Magentis I; Sportage III Korea; Elantra I; Sonata IV; Trajet; Tucson 43350-39021;
Carens II, Elantra I - CRDI 2.0;
Magentis I, Sportage III; Sonata IV, Trajet, Tucson - benzyna 2.0;