

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/pierscien-synchronizatora-santa-fe-i-trajet-p-2828.html>



Pierścień synchronizatora Santa Fe I; Trajet

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Numer katalogowy	433863A001 OEM*
Producent	OEM

Opis produktu

Pierścień synchronizatora Santa Fe I; Trajet;
43386-3A001;
3 bieg;
montowany od 01-12-2002;
Santa Fe I - benzyna 2.0i, 2.4i, CRDI 2.0;
Trajet - CRDI 2.0