

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/pompa-oleju-carnival-i-ii-p-1453.html>



Pompa oleju Carnival I, II

Cena brutto	465,00 zł
Cena netto	378,05 zł
Numer katalogowy	261004X100
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Pompa oleju Carnival I, II;
26100-4X100; 0K55114100; 0K551-14-100;
montowana od 11-07-2001;
pompe można zamontować do samochodu przed tą datą należy jednak wtedy zmienić koło zębate na niej na koło starego typu, gdyż pompa starszego typu (0K55114100) została wycofana z produkcji ze względu na wadliwość układu.
Lepszym rozwiązaniem dla samochodów ze starszym wadliwym rozwiązaniem jest zmiana na nowszy typ, w tym celu należy wymienić starą pompę na zestaw pompy o numerze 233504X000A dokupując łańcuszek napędu nowego typu o numerze 233564X000 (nowy układ jest bardziej odporny na wyciąganie się i co za tym idzie hałasowanie co również prowadziło do zrywania łańcuszka);