

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/pompa-oleju-carnival-i-ii-zestaw-p-855.html>

Pompa oleju Carnival I, II (zestaw)



Cena brutto	589,99 zł
Cena netto	479,67 zł
Numer katalogowy	233504X000A
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

23350-4X000A; 0K551-14-100; 26100-4X100; 0K55114100; 261004X100;
Pompa oleju Carnival I, II (zestaw);
zestaw nie zawiera łańcucha i napinacza łańcucha;
do samochodu do daty produkcji do 11-07-2001 trzeba dokupić łańcuch nowego typu o numerze 233564X000
montowana do 01-12-2003