

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/uszczelka-kolektora-ssacego-carens-ii-iii-ceed-i-ii-magentis-ii-iii-sportage-iii-grandeur-i30-i-santa-fe-ii-sonata-v-vi-p-3457.html>



Uszczelka kolektora ssącego Carens II, III; Ceed I, II; Magentis II, III; Sportage III; Grandeur; i30 I; Santa Fe II; Sonata V, VI

Cena brutto	53,01 zł
Cena netto	43,10 zł
Stan magazynowy	2 szt
Numer katalogowy	2841127400
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Uszczelka kolektora ssącego Carens II, III; Ceed I, II; Magentis II, III; Sportage III; Grandeur; i30 I; Santa Fe II; Sonata V, VI; Tucson;
28411-27400; 2841127401; 28411-27401;
silniki VGT;
Carens II, III; Ceed I, II; Magentis II, III; Sportage III; i30 I; Sonata V, VI; Tucson - CRDI2.0;
Grandeur, Santa Fe II - CRDI2.2;