

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/uszczelka-kolektora-ssacego-carnival-i-ii-terracan-p-2208.html>

Uszczelka kolektora ssącego Carnival I, II; Terracan



Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Stan magazynowy	1 szt
Numer katalogowy	283554X100 (Z)
Producent	Zamiennik Korea

Opis produktu

Uszczelka kolektora ssącego Carnival I, II; Terracan;
28355-4X100; 283554X000; 28355-4X000; 0K55213111; 0K552-13-111;
TDI 2.9; CRDI 2.9;