

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-walka-rozrzadu-carens-ii-cerato-joyce-k2500-i-ii-magentis-i-picanto-i-ii-pregio-ii-rio-iii-sorento-i-sportage-iii-p-8038.html>



Uszczelniacz wałka rozrzędu Carens II; Cerato; Joice; K2500 I, II; Magentis I; Picanto I, II; Pregio II; Rio III; Sorento I; Sportage III

Cena brutto	26,00 zł
Cena netto	21,14 zł
Stan magazynowy	3 szt
Numer katalogowy	221443B001 (RE)
Producent	REINZ

Opis produktu

Uszczelniacz wałka rozrzędu Carens II; Cerato; Joice; K2500 I, II; Magentis I; Picanto I, II; Pregio II; Rio III; Sorento I; Sportage III; Accent X3, LC, MC; Atos; Atos Prime I, II; Coupe I, II, III; Elantra I, II; Getz I, II; H1 Starex/H-200; H100 Truck, Bus; i10 I, i30 I; Lantra I, II; Matrix I, II; Pony; S-Coupe; Santa Fe I; Sonata I, II, III; Terracan, Trajet; Tucson; XG; 22144-3B001; 2214435000; 221443B000; 22144-35000; 22144-3B000;

Carens II - 2.0i;
Cerato - 1.6i, 2.0i;
Joice - 2.0i;
K2500 I, II - 2.5TCI;
Magentis I - 2.0i;
Picanto I, II - 1.0i, 1.1i;
Pregio II - 2.5TCI;
Rio III - 1.4i, 1.6i;
Sorento I - 2.4i;
Sportage III - 2.0i;
Accent X3, LC - 1.3i, 1.5i;
Accent MC - 1.4i, 1.6i;
Atos - 1.0i, 1.1i;
Coupe I, II, III - 1.6i, 2.0i;
Elantra I - 1.6i, 1.8i, 2.0i;
Elantra II - 2.0i;
Getz I - 1.1i, 1.3i, 1.6i;
Getz II - 1.4i, 1.6i;
i10 I - 1.1i;
i30 I - 2.0i;
Lantra I - 1.5i, 1.6i, 1.8i;
Lantra II - 1.5i, 1.6i, 1.8i, 2.0i;
Matrix I, II - 1.6i, 1.8i;
Santa Fe - 2.0i, 2.4i;
Sonata III - 2.0i, 2.4i;
Terracan 2.5TDI;
Trajet - 2.0i;
Tucson - 2.0i;
XG - 3.0i;