

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/uszczelniaz-walu-korbowego-tyl-carens-iii-magentis-ii-iii-optima-i-ii-sorento-iii-iv-v-p-4680.html>



Uszczelniaz wału korbowego tył Carens III; Magentis II, III; Optima I, II; Sorento III, IV, V

Cena brutto	55,01 zł
Cena netto	44,72 zł
Numer katalogowy	214432G000
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Uszczelniaz wału korbowego tył Carens III; Magentis II, III; Optima I, II; Sorento III, IV, V; Sportage IV; Genesis I, II; IX35 I; Santa Fe III, IV; Sonata V, VI, VIII; 214432G000; 21443-2G000; 2144325000; 21443-25000; 2144338010; 21443-38010;

- Carens III - 2.0i;
- Magentis II, III - 2.0i;
- Optima I - 2.0MPI, 2.4GDI;
- Optima II - 2.4MPI;
- Sorento III - 2.4i;
- Sorento IV, V - 2.4MPI; 2.4GDI;
- Sportage IV - 2.0i;
- Genesis I, II - 2.0i 16V Turbo;
- IX35 I - 2.0i, 2.4i;
- Santa Fe III - 2.4i;
- Santa Fe IV - 2.4MPI, 2.4GDI;
- Sonata V - 2.4i;
- Sonata VI - 2.0i, 2.4i;
- Sonata VII - 2.0GDi, 2.4GDI;