

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/uszczelniacz-walu-korbowego-tylny-carens-ii-iii-iv-carnival-ii-iii-ceed-i-ii-iii-cerato-magentis-i-ii-iii-opirus-i-ii-p-5901.html>



Uszczelniacz wału korbowego tylny Carens II, III, IV; Carnival II, III; Ceed I, II, III; Cerato; Magentis I, II, III; Opirus I, II

Cena brutto	92,00 zł
Cena netto	74,80 zł
Stan magazynowy	1 szt
Numer katalogowy	214432A200.(RE)
Producent	REINZ

Opis produktu

Uszczelniacz wału korbowego tylny Carens II, III, IV; Carnival II, III; Ceed I, II, III; Cerato; Magentis I, II, III; Opirus I, II; Optima I, II; Picanto I, II; Rio III; Sorento I, II; Soul I; Sportage III, IV, V; Venga; Accent (LC)(MC); Coupe II, III; Elantra II; Galloper; Genesis II; Getz II; Grandeur; i10 I; i20 I, II; i30 I, II; i40; IX20/Getz; IX35 I, II; IX55/Veracruz; Matrix I, II; Santa Fe I, II, III; Sonata I, II, III, IV, V, VI; Terracan; Trajet; Tucson; XG;

214432A200; 21443-2A200; 2144335510; 214433E000; 214432A100; 214432A000; 21443-35510; 21443-3E000; 21443-2A100; 21443-2A000;

91x111x9;

Carens II, III - CRDI2.0;

Carens IV - CRDI1.7;

Carnival II - 3.5i;

Carnival III - 2.7i, CRDI2.9,

Ceed I, II - CRDI1.6, CRDI2.0;

Ceed III - CRDI1.4, CRDI1.6;

Cerato - CRDI1.5, CRDI1.6, CRDI2.0;

Magentis I - 2.5i;

Magentis II, III - 2.7i, CRDI2.0;

Optima I, II - CRDI1.7;

Picanto I, II - CRDI1.1;

Rio III - CRDI1.5;

Sorento I - 3.5i;

Sorento II - 3.3i;

Soul I - CRDI1.6;

Sportage III Korea - 2.7i, CRDI2.0;

Sportage III Słowacja - CRDI2.0;

Sportage IV, V - CRDI1.7;

Venga CRDI1.4, CRDI1.6;

Accent LC - CRDI1.5 12V;

Accent MC - CRDI1.5 16V;

Coupe II, III - 2.7i;

Elantra II - CRDI1.6;

Galloper - 3.0i;

Genesis II - 3.8i, 3.8GDI;

Getz II - CRDI1.5;

Grandeur - 2.7i, 3.3i, CRDI2.2;

i10 I - CRDI1.1;

i20 I - CRDI1.4, CRDI1.6;

i20 II - CRDI1.1, CRDI1.4;

i30 I - CRDI1.6, CRDI2.0;

i30 II - CRDI1.4, CRDI1.6;

i40 - CRDI1.7;
IX20/Getz - CRDI1.4;
IX35 I, II - CRDI1.7;
IX55/Veracruz - 3.8i;
Matrix I - CRDI1.5 12V, CRDI1.5 16V;
Matrix II - CRDI1.6 16V;
Santa Fe I - 2.7i, CRDI2.0;
Santa Fe II - 2.7i, CRDI2.2;
Santa Fe III - 2.5i;
Sonata I, II - 3.0i;
Sonata III - 2.5i;
Sonata IV - 2.7i;
Sonata V, VI - 3.3i, CRDI2.0;
Terracan - 3.5i;
Trajet - 2.7i, CRDI2.0;
Tucson - 2.7i, CRDI2.0;
XG - 2.5i, 3.0i;