

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/zawor-wirowy-kolektora-ssacego-carens-iv-ceed-iv-optima-i-ii-iii-rio-v-vi-soul-ii-sportage-iv-v-vi-p-6033.html>



Zawór wirowy kolektora ssącego Carens IV; Ceed IV; Optima I, II, III; Rio V, VI; Soul II; Sportage IV, V, VI

Cena brutto	935,01 zł
Cena netto	760,17 zł
Stan magazynowy	1 szt
Numer katalogowy	283202A600
Producent	KIA/HYUNDAI

Opis produktu

Zawór wirowy kolektora ssącego Carens IV; Ceed IV; Optima I, II, III; Rio V, VI; Soul II; Sportage IV, V, VI; Stonic, Venga; Elantra V; i20 III; i30 III, IV; i40; IX20/Getz; IX35 I, II; Tucson II; 83202A600; 28320-2A600;

Norma spalin Euro 4, 5, 6;

Carens IV - CRDI1.7;
Ceed IV - CRDI1.4, CRDI1.6;
Optima I, II, III - CRDI1.7;
Rio V - CRDI1.4;
RIO VI, Stonic - CRDI1.4, CRDI1.6;
Soul II - CRDI1.6 od 08-2016;
Sportage IV, V, VI - CRDI1.7;
Venga - CRDI1.4, CRDI1.6 od 07-2014;
i20 III - CRDI1.4;
i30 III - CRDI1.4, CRDI1.6;
i30 IV - CRDI1.6;
i40 - CRDI1.7;
IX20/Getz - CRDI1.4 od 07-2014;
IX35 I, II - CRDI1.7;
Tucson II - CRDI1.7;