

Link do produktu: <https://www.sklep-kia.pl/zestaw-naprawczy-rozrzadu-picanto-iii-iv-r10-iv-v-i10-i-ii-i20-i-ii-p-6605.html>



Zestaw naprawczy rozrzadu Picanto III, IV; Rio IV, V; i10 I, II; i20 I, II

Cena brutto	1 370,00 zł
Cena netto	1 113,82 zł
Stan magazynowy	1 szt
Numer katalogowy	2435003001.KPLK (AS)
Producent	ASUMI

Opis produktu

Zestaw naprawczy rozrzadu Ceed IV; Picanto III, IV; Rio IV, V; i10 I, II; i20 I, II; i30 III;

Picanto III, IV, RIO IV, V; i10 I, II, i20 I, II - 1.2i;
i10, i20 - montowana od 01-06-2010;

W zestawie:
łańcuch - 2432103000;
napinacz - 2441003000;
ślizg - 2442003010;
ślizg - 2443103010;
ślizg - 2443203000;
ślizg - 2443303001;
wariator - 2435003001;
wariator - 2437003000;
koło wału - 2312103010;